



## **Yer Gösterme**

Yer gösterme; parselin ya da bağımsız bölümün, bir ölçme işlemi yapılmadan paftası ile vaziyet planı ve bağımsız bölüm planındaki biçim ve ölçü değerlerinden yararlanılarak bulunduğu yerde ilgisine gösterilmesidir. (TKGM, 16.03.2010 gün ve 2010/4 sayılı Genelge, Md. 3)

Emek